

编号: HDBG/JC/HJ/20230208-05



HDBG/JC/HJ/20230208-05



检 测 报 告

委托单位: 山东蓝星东大有限公司

项目类别: 废气、噪声检测

山东华度检测有限公司

二〇二三年七月十四日



1 委托单位信息

委托单位：山东蓝星东大有限公司
委托单位地址：山东省淄博市桓台县北外环路 25888 号
联系人及电话：金辉 13853350996

2 检测结果

2.1 无组织废气检测结果

表 2.1-1 无组织废气臭气浓度检测结果

检测项目	臭气				检测地点		厂界	
采样日期	2023. 07. 04				分析日期		2023. 07. 05	
采样点位	采样频次及检测结果（无量纲）							
	样品编号	第一次	样品编号	第二次	样品编号	第三次	样品编号	第四次
1#上风向	HJ/Q2307-0141	10	HJ/Q2307-0145	11	HJ/Q2307-0149	11	HJ/Q2307-0153	10
2#下风向	HJ/Q2307-0142	13	HJ/Q2307-0146	13	HJ/Q2307-0150	13	HJ/Q2307-0154	12
3#下风向	HJ/Q2307-0143	13	HJ/Q2307-0147	14	HJ/Q2307-0151	12	HJ/Q2307-0155	13
4#下风向	HJ/Q2307-0144	14	HJ/Q2307-0148	12	HJ/Q2307-0152	13	HJ/Q2307-0156	13
样品状态	无动力瞬时采样瓶							

此页以下空白

表 2.1-2 无组织废气氨检测结果

检测项目	氨			检测地点	厂界	
采样日期	2023. 07. 04			分析日期	2023. 07. 06	
采样点位	采样频次及检测结果（mg/m³）					
	样品编号	第一次	样品编号	第二次	样品编号	第三次
1#上风向	HJ/Q2307-0157	0. 07	HJ/Q2307-0161	0. 11	HJ/Q2307-0165	0. 10
2#下风向	HJ/Q2307-0158	0. 15	HJ/Q2307-0162	0. 15	HJ/Q2307-0166	0. 14
3#下风向	HJ/Q2307-0159	0. 17	HJ/Q2307-0163	0. 16	HJ/Q2307-0167	0. 14
4#下风向	HJ/Q2307-0160	0. 17	HJ/Q2307-0164	0. 17	HJ/Q2307-0168	0. 16
样品状态	吸收液					

表 2.1-3 无组织废气硫化氢检测结果

检测项目	硫化氢			检测地点	厂界	
采样日期	2023. 07. 04			分析日期	2023. 07. 04	
采样点位	采样频次及检测结果（mg/m³）					
	样品编号	第一次	样品编号	第二次	样品编号	第三次
1#上风向	HJ/Q2307-0170	0. 002	HJ/Q2307-0174	0. 001	HJ/Q2307-0178	0. 002
2#下风向	HJ/Q2307-0171	0. 002	HJ/Q2307-0175	0. 002	HJ/Q2307-0179	0. 003
3#下风向	HJ/Q2307-0172	0. 003	HJ/Q2307-0176	0. 002	HJ/Q2307-0180	0. 002
4#下风向	HJ/Q2307-0173	0. 002	HJ/Q2307-0177	0. 002	HJ/Q2307-0181	0. 002
样品状态	吸收液					

此页以下空白

表 2.1-4 无组织废气丙烯腈检测结果

检测项目	丙烯腈			检测地点	厂界	
采样日期	2023. 07. 04			分析日期	2023. 07. 05	
采样点位	采样频次及检测结果（mg/m³）					
	样品编号	第一次	样品编号	第二次	样品编号	第三次
1#上风向	HJ/Q2307-0183	ND	HJ/Q2307-0187	ND	HJ/Q2307-0191	ND
2#下风向	HJ/Q2307-0184	ND	HJ/Q2307-0188	ND	HJ/Q2307-0192	ND
3#下风向	HJ/Q2307-0185	ND	HJ/Q2307-0189	ND	HJ/Q2307-0193	ND
4#下风向	HJ/Q2307-0186	ND	HJ/Q2307-0190	ND	HJ/Q2307-0194	ND
样品状态	活性炭管					
备注	检测结果低于检出限时，结果报告为“ND”，表示未检出；当采样体积为 30L 时，丙烯腈的检出限为 0. 2mg/m³。					

表 2.1-5 无组织废气 VOCs（非甲烷总烃）检测结果

检测项目	VOCs（非甲烷总烃）			检测地点	厂界	
采样日期	2023. 07. 04			分析日期	2023. 07. 05	
采样点位	采样频次及检测结果（mg/m³）					
	样品编号	第一次	样品编号	第二次	样品编号	第三次
1#上风向	HJ/Q2307-0196	0. 77	HJ/Q2307-0200	0. 60	HJ/Q2307-0204	0. 60
2#下风向	HJ/Q2307-0197	0. 82	HJ/Q2307-0201	0. 74	HJ/Q2307-0205	1. 30
3#下风向	HJ/Q2307-0198	1. 30	HJ/Q2307-0202	1. 31	HJ/Q2307-0206	0. 75
4#下风向	HJ/Q2307-0199	1. 34	HJ/Q2307-0203	0. 63	HJ/Q2307-0207	1. 31
样品状态	采气袋					

此页以下空白

表 2.1-6 无组织废气苯乙烯检测结果

检测项目	苯乙烯			检测地点	厂界	
采样日期	2023. 07. 04			分析日期	2023. 07. 05	
采样点位	采样频次及检测结果（mg/m³）					
	样品编号	第一次	样品编号	第二次	样品编号	第三次
1#上风向	HJ/Q2307-0209	ND	HJ/Q2307-0213	ND	HJ/Q2307-0217	ND
2#下风向	HJ/Q2307-0210	ND	HJ/Q2307-0214	ND	HJ/Q2307-0218	ND
3#下风向	HJ/Q2307-0211	ND	HJ/Q2307-0215	ND	HJ/Q2307-0219	ND
4#下风向	HJ/Q2307-0212	ND	HJ/Q2307-0216	ND	HJ/Q2307-0220	ND
样品状态	活性炭管					
备注	检测结果低于最低检出浓度时，结果报告为“ND”，表示未检出；当采样体积为 30L 时，苯乙烯的最低检出浓度为 0.003mg/m³。					

表 2.1-7 厂区内无组织废气 VOCs (非甲烷总烃) 检测结果

检测项目	VOCs（非甲烷总烃）			检测地点	厂区内 VOCs 无组织废气采样点		
采样日期	2023. 07. 05			分析日期	2023. 07. 06		
采样点位	采样频次及检测结果（mg/m³）						
	样品编号	第一次	样品编号	第二次	样品编号	第三次	平均值
1#	HJ/Q2307-0236	0. 81	HJ/Q2307-0237	0. 81	HJ/Q2307-1211	0. 77	0. 80
样品状态	采气袋						
备注	1#点位于 A 装置西侧，详见厂区内 VOCs 无组织废气采样点布点图。						

此页以下空白

2.2 有组织废气检测结果

表 2.2-1 有组织废气检测结果

采样日期	2023.07.05		分析日期	2023.07.06	
样品编号	检测地点	检测项目	实测浓度 mg/m³ (标况)	标干流量 m³/h (标况)	排放速率 kg/h (标况)
HJ/Q2307-0233	DA002 山东 蓝星东大有 限公司 2#废 气排放口 进口	VOCs (非甲烷总烃)	2.37×10³	/	/
HJ/Q2307-0234			2.22×10³	/	/
HJ/Q2307-0235			2.20×10³	/	/
/		测点管道直径 (m)	0.30		
/		排气筒高度 (m)	/		
/		生产运行负荷 (%)	75		
/		烟气温度 (°C)	/		
/		烟气水分 (含湿量%)	/		
/		烟气流速 (m/s)	/		
/		处理设施	/		
/		样品状态	采气袋		

此页以下空白

表 2.2-2 有组织废气检测结果

采样日期	2023. 07. 05		分析日期	2023. 07. 05~07. 07	
样品编号	检测地点	检测项目	实测浓度 mg/m³ (标况)	标干流量 m³/h (标况)	排放速率 kg/h (标况)
HJ/Q2307-0222	DA002 山东 蓝星东大有 限公司 2#废 气排放口	VOCs (非甲烷总烃)	3.68	7835	2.9×10^{-2}
HJ/Q2307-0223			3.51	7676	2.7×10^{-2}
HJ/Q2307-0224			3.21	7770	2.5×10^{-2}
HJ/Q2307-0226		颗粒物	1.1	7835	8.6×10^{-3}
HJ/Q2307-0227			1.3	7676	1.0×10^{-2}
HJ/Q2307-0228			1.5	7770	1.2×10^{-2}
/		氮氧化物	5	7835	3.9×10^{-2}
/			8	7676	6.1×10^{-2}
/			6	7770	4.7×10^{-2}
/		测点管道直径 (m)	0.54		
/		排气筒高度 (m)	35		
/		生产运行负荷 (%)	75		
/		烟气温度 (°C)	50.9~52.6		
/		烟气水分 (含湿量%)	7.5		
/		烟气流速 (m/s)	12.2~12.5		
/		处理设施	催化氧化装置		
/		样品状态	采气袋、采样头		

此页以下空白

2.3 噪声检测结果

表 2.3-1 厂界环境噪声检测结果

检测项目	厂界环境噪声		检测地点	厂界	
测量日期	测量点位	测量时间	检测结果 Leq dB (A)	测量时间	检测结果 Leq dB (A)
2023.07.05	1#西厂界	13:25	53.7	22:01	46.4
	2#南厂界	13:25	54.9	22:01	48.7
	3#东厂界	13:42	56.0	22:14	46.2
	4#北厂界	13:48	56.1	22:15	47.8

此页以下空白

3 检测技术规范、依据分析方法及使用仪器

检测类别	检测项目	依据及分析方法	现场采样仪器	实验室分析仪器
无组织废气	臭气	HJ 1262-2022 环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法	无动力瞬时采样瓶	/
	氨	HJ 533-2009 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法	ADS-2062E 智能综合采样器 CY/HJ-093、086、095、089	722 型 可见分光光度计 SYS-196
	硫化氢	国家环境保护总局（第四版增补版） 空气和废气监测分析方法 第三篇 第一章 十一（二）亚甲基蓝分光光度法		UV-5200 型 紫外可见分光光度计 SYS-171
	丙烯腈	HJ/T 37-1999 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法	QC-4S 防爆型大气采样器 CY/ZJ-394、395、379、412	GC2014C 气相色谱仪 SYS-128
	VOCs(非甲烷总烃)	HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样气相色谱法	ZR-3730 污染源真空箱气袋采样器 CY/HJ-285	GC9790 II 气相色谱仪（福立） SYS-118
	苯乙烯	国家环境保护总局（2003）第四版 增补版 空气和废气监测分析方法 第六篇 第二章 一 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法	QC-4S 气体采样器 CY/ZJ-411、399、404、382	GC-2014 气相色谱仪（岛津） SYS-062
有组织废气	颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法	3012H-D 自动烟尘（气）测试仪 CY/HJ-057 ZR-3730 污染源真空箱气袋采样器 CY/HJ-285、104	101-1EBS 电热鼓风干燥箱 SYS-019 THCZ-150 恒温恒湿称重系统 SYS-155 MS105DU 电子天平 1/100000 SYS-154
	氮氧化物	HJ 693-2014 固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法		/
	VOCs（非甲烷总烃）	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法		GC9790 II 福立气相色谱仪 SYS-118
噪声	厂界环境噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	AWA5688 型 多功能声级计 CY/TY-046 AWA6228 型 多功能声级计 CY/TY-024	/

此页以下空白

4 附表

无组织废气采样现场气象观测记录表

采样日期	检测项目	采样频次	气温 (℃)	湿度 (%)	气压 (hPa)	风向	风速 (m/s)
2023. 07. 04	臭气	第一次	24. 2	72. 6	1001	南风	1. 6
		第二次	24. 7	70. 6	996	南风	1. 4
		第三次	25. 4	72. 6	996	南风	1. 4
		第四次	25. 9	70. 1	995	南风	1. 3
	氨、硫化氢、丙 烯腈、苯乙烯	第一次	24. 2	70. 4	1001	南风	1. 6
		第二次	24. 7	70. 6	996	南风	1. 4
		第三次	25. 4	72. 6	996	南风	1. 4
	VOCs (非甲烷总烃)	第一次	24. 9	72. 6	996	南风	1. 4
		第二次	24. 9	72. 6	996	南风	1. 5
		第三次	25. 3	72. 6	996	南风	1. 5
2023. 07. 05	VOCs (非甲烷总烃)	一次	37. 2	29. 7	996	东风	1. 2

此页以下空白


5 检测或测量布点示意图

5.1 无组织废气采样布点示意图

检测日期	无组织废气采样布点示意图
2023. 07. 04	
2023. 07. 05	
备注	A: 生产装置 A; B: 生产装置 B; C: 生产装置 C; D: 生产装置 D

此页以下空白

5.2 厂界环境噪声测量布点示意图



6 其它需要说明事项

本次检测结果不予评价。

- 本报告结束 -

编制人(签字): 崔娜

审核人(签字): 周州州

授权签字人(签字): 高启松

签发日期: 2023年07月15日

检测报告声明

- 1、报告未加盖本公司检测专用章、骑缝章及 CMA 章，报告无效。
- 2、报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、部分复制检测报告无效；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
- 5、检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不再受理。
- 6、检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 7、本报告不得用于广告宣传。

地址：山东省淄博市高新区柳泉路 111 号创业火炬广场 C 座 9 层 邮编：255086

电话：0533-6079118 / 6076170

传真：0533-6079118 / 6076170



淄博市高新区柳泉路111号创业火炬广场C座8层9层 邮编: 255086
电话: 0533-6076170 6076171 6076172 6079118
传真: 0533-6076170 6076177 6079118
邮箱: huaduzx@126.com

www.huaduzx.com

